

STAV / PLOCHY STABILIZOVANE	NÁVRH / PLOCHY ZMĚN	LÍZIMNI REZERVA
■■■■■		
ALL RESEAINT JUNE 2006 C. NICH		
Další Poskyt		

STAV / PLOCHY STABILIZOVANE	NARUŠENÍ / PLOCHY ZMĚN	UZEVNÍ REZERVA
	Z1	
	N1	
		R1_D16
0.3-10.80	0.2-10.80	

W		
X		
L		
N		
H		
E		

STAV / PLOCHY STABILIZOVANE	NÁVRH / PLOCHY ZMĚN	ÚZEMNÍ REZERVA
	II/272 S7.5/60	II/272 S9.5/70
III/2783 S7.5/60		
MO1K-4 S30		
• •		
• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •	

		
		
		
		
		

ČÍSLO SÚZAKRÁŽKY VÝKRESU 02/2008 OBJEDNATEL 000/0000 DATUM 1. LÍSTOPAD 2013 MERITKO 1 : 5 0 0 0	ZHOTOVITEL SAUL SROUŽENÍ ARCHITECTS URBANISTI UBEREC OBJEDNATEL OBECS SVETLAP. J. HODKY 4 8 46343 SVETLAP. J.	VEDÚCI PROJEKTANT ING. ARCH. J. PLASIL PROJEKTANT ING. ARCH. Z. BÍČIK ING. J. HRŇOMEK ING. V. JAGIELLO L. SLÁVIK ING. L. JEŽKOVA ING. L. KRENEK	
--	--	--	---

